



T.C.  
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  
İŞ ANALİZ FORMU

Form No: 3

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Birim Adı     | : | Merkezi Araştırma Laboratuvarı<br>Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| Alt Birim Adı | : | Alt Yapı ve Teknik Hizmetler                                    |
| İşin Adı      | : | Kompresör ve Vakum Sistemi Bakım ve Onarımı                     |

**İşin Kısa Tanımı :**

Kompresör ve Vakum sistemi kontrolü yapılarak sistemin çalışması için hazır hale getirmektir.

**İşi Yapmakla Sorumlu Personelin Sahip Olması Gereken ;**

• **Bilgi ve Beceriler ;**

- 1.Problem çözme
- 2.Öğrenme ve motivasyon
- 3.Süreçlere dikkat
- 4.Uyumluluk

- **Deneyim :** : Elektrik, mekanik, sıhhi tesisat veya yapı/inşaat problemleri ile ilgili arızaların kaynağını tespit eder, bu arızaları giderme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

• **Belge ve Sertifikalar :**

Komresör ve Vakum sistemi ile ilgili belge ve sertifika.

**Yapılacak İş İçin Gereken Donanım ve Ekipman:**

1-İşe uygun araç kullanımı.

| Hazırlayan |   | Onaylayan |                |
|------------|---|-----------|----------------|
| Ad Soyad   | : Zeynel MİRZA Osman ÜRGEN                | Ad Soyad  | : Çağrı GİRGIN |
| Unvan      | : Sözleşmeli Personel Sözleşmeli Personel | Unvan     | : İdare Amiri  |
| İmza       |   | İmza      |                |